

〈英國海兵隊機甲支援グループ第5独立中隊(1944年6月フランス、ノルマンディ)〉
RMASG 5th Independent Battery (Normandy, France 1944 June)

XF-52

PAINING

セントーMk.IVの塗装
1944年初頭、イギリス軍車輌の基本色はカーキフラウンNo.2からオリーブドラブNo.15に変更されました。ノルマンディー陸上作戦に出撃したセントーには引き続きカーキフラウンNo.2による塗装が施されていました。カーキフラウンNo.2は、タミヤカラーの牛乳缶ラッパーアースが近いと言えます。細部の塗装は現地図に示されています。バッケージリストも参考にして仕上げて下さい。

Painting the Centaur Mk. IV

In 1944, the British changed the color of tanks from Khaki Brown No. 2 to Olive Drab No. 15. Most tanks were re-painted prior to Normandy, with the exception of the RMASG. The basic colors of the Centaur were recreated with Tamiya Flat Earth. Please refer to the instructions for detail painting. The package illustrations may be used as a reference.

Lackierung des Centaur Mk. IV

1944 änderten die Engländer die Farbe ihrer Panzer von Khaki-Braun No. 2 in graublauen Olive No. 15. Die meisten Panzer wurde schon vor dem Normandie-Einsatz neu gestrichen, mit Ausnahme der RMASG. Die Khaki-Farbe kann noch mit Tamiya matter Erdfarbe belegt werden.

Décoration du Centaur Mk. IV

En 1944, les britanniques changèrent la couleur de leur chars, passant du Khaki N°2 à l'Olive Drab N°15. La plupart des engins furent repeints avant l'invasion de la Normandie à l'exception de ceux de la RMASG. La couleur Khaki peut être reproduite avec de la peinture Tamiya Flat Earth. Se reporter aux instructions pour la peinture des détails. Les illustrations de la boîte peuvent servir de sources de référence.

DECAL APPLICATION

- Out the decal from sheet.
- Die the decal in tepid water for about 10 sec. and place on a clean cloth.
- Hold the backing sheet edge and slide decal onto the model.
- Move decal into position by wetting decal with finger.
- Press decal gently down with a soft cloth until excess water and air bubbles are gone.
- Plongez la décalcomanie dans de l'eau tiède pendant 10 secondes environ et posez sur un lingre propre.
- Retenez la feuille de protection par le côté et glissez la décalcomanie sur le modèle tout doucement.
- Placez doucement la décalcomanie sur l'endroit voulu en mouillant avec un doigt.
- Presssez doucement la décalcomanie avec un tissu doux jusqu'à ce que l'eau en excès et les bulles aient disparu.
- Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben.
- Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben.

ben und dabei mit dem Finger das Abziehbild halten.

- Das Abziehbild mit weichem Stoff ganz andrücken, kein überflüssiges Wasser und keine Luftblasen mehr vorhanden sind.
- APPLICATION DES DECALCOMANIES
- Abziehbild vom Blatt ausschneiden.
- Das Abziehbild ungefähr 10 Sek. in lauwarmes Wasser tauchen, dann auf sauberem Stoff legen.
- Die Kante der Unterlage halten und das Abziehbild auf das Modell schieben.
- Das Abziehbild an die richtige Stelle schieben.

AFTER MARKET SERVICE CARD

When purchasing Tamiya replacement parts, please take or send this form to your local Tamiya dealer so that the parts required can be correctly identified and supplied. Please note that specifications, availability and price are subject to change without notice.

Parts code	ITEM 35232	G Parts
033140.....Lower Hull	0003524.....G Parts	Tracks
0003590.....A Parts (1 pc.)	9223048.....Poly Cap (16 pcs.)	Mesh
0003547.....B Parts	0443013.....String (70cm)	Decal
0003548.....C Parts	6900008.....Decal	Instructions
0003584.....D Parts	1403181.....E Parts	
0003585.....E Parts	1053251.....	

★即品請求には右のカードが必要です。

即品請求なさる方はカードの住所、氏名、電話番号をしきりご記入下さい。

●振替料金が安く便利な郵便振替をご利用下さい。

○ご利用法は下記をご参考下さい。

郵便振替のご利用法

お近くの郵便局にある郵便振替払用紙の通称「郵便振替券」を購入して下さい。郵便振替券の記入欄を必ずご記入下さい。そして表面の印字欄に郵便局番号に00810-9-1118、加入者名欄にTamiya模型、郵便局欄に必要な部品の合計金額を記入します。そして記入住所と住所欄に、あなたの住所、氏名、郵便番号、電話番号をご記入いただき、また郵便振替券をご利用になる時は右のカードは必要ありません。

右記の価格は予告なく変更となる場合があります

ので御了承下さい。

《イタリーリ製キット購入法》イタリーリ製キットの注文は当社アフターサービスをご利用下さい。イタリーリ製品の一覧をご用意しております。お問い合わせはお電話でアフターサービス係までご連絡下さい。

10

CENTAUR C.S.Mk.IV

BRITISH CRUISER TANK MK.VIII,A27L
1/35 キットリーキニチュアシリーズNO.232

イギリス巡航戦車
セントーMk.IV

部品を紹介したり、破損なさった方は、このカーボン必要部品を丸めてこみ代金を現金書留又は支票為替で田宮模型アフターサービス係までお申し込み下さい。

お問い合わせ電話番号：静岡 054-283-0003

愛知 052-3899-3765(静岡へ自動転送)

営業時間(日曜・一休日) 8:00-17:00

車両下部

Aバーナー(1枚) 450円

Bバーナー 560円

Cバーナー 620円

Dバーナー 680円

Eバーナー 650円

Fバーナー 450円

キャタピラ 420円

ボリキップ 170円

メッシュ 120円

マーカー 150円

210円

For Japanese use only! ⚡ ITEM 35232

住所

電話 () -

氏名

田宮模型

静岡市東田原3-7 T422-8610

CENTAUR C.S.Mk.IV

BRITISH CRUISER TANK
Mk.VIII,A27L
TAMIYA

1/35 MILITARY MINIATURE SERIES NO.232

1/35 キットリーキニチュアシリーズNO.232
イギリス巡航戦車
セントーMk.IV



werden. Für die Detailbemalung beachten Sie bitte die Anleitung. Die Abbildungen auf der Verpackung können als Vorlage verwendet werden.

Designs were rejected by the British Army in July 1942 for a new heavy cruiser tank to replace the A15 Cruiser. Three designs were proposed, the A22, A24 and A27. The A22 was rejected; the Nuffield Mechanisation & Aero company's A24 would later become the Cavalier. The Birmingham Railway Carriage & Wagon Company proposed A27 was powered by the Rolls Royce Meteor engine, which was based on the Merlin Mk.III airplane engine. Unfortunately, the Meteor engine couldn't be mass produced at the time. Due to the shortage, Leyland Motors proposed a new tank named the A27L that could be powered by either Liberty or Meteor engines. The A27L was renamed the Centaur and the A27

Neukonstruktionen wurden im Juli 1940 von der Britischen Armee gefordert, als man den A15 Cruiser durch einen neuen schweren Panzer ersetzen wollte. Drei Entwürfe wurden vorgelegt, der A22, A24 und A27. Der A23 wurde verworfen; der A24 von der Nuffield Mechanisation & Aero company wurde verworfen; der A22 von der Nuffield Mechanisation & Aero company vorgeschlagene A27 wurde von einem Rolls Royce Meteor Motor angetrieben, der auf dem Merlin Mk.III Flugmotor basierte. Unglücklicherweise war die Massenproduktion des Meteor Motors zu der Zeit nicht möglich. Aufgrund dieser Einschränkung schlug Leyland Motors einen neuen Panzer unter der Bezeichnung A27L vor, der entweder von einem Liberty oder einem Meteor Motor angetrieben werden konnte. Der A27L wurde umbenannt in Centaur, und der A27 blieb der

En juillet 1940, l'Armée Britannique lança l'étude d'un nouveau char de bataille lourd pour remplacer le A15 Cruiser. Trois projets furent proposés, les A23, A24 et A27. Le A23 fut rejeté; le A24 fut rejeté et le A22 de la Nuffield Mechanisation & Aero Company devint plus tard le Cavalier. Le A27 proposé par Birmingham Railway Carriage & Wagon Company était propulsé par un moteur Rolls Royce Meteor, extrapolé du moteur d'avion Merlin Mk. III. Cependant, le Meteor ne pouvait encore être produit en série. De ce fait, Leyland Motors proposa un nouveau tank appelé A27L, pouvant être propulsé par un moteur Liberty ou un Meteor. Le A27L fut rebaptisé Centaur et le A27 resta désigné Cromwell. Le prototype du Centaur apparut en juillet 1942 et la production fut lancée un

mois plus tard. Les essais du prototype avaient mis en évidence de sérieux problèmes avec le moteur Liberty. Il cassait à haut régime, et les Centaur furent relégués à des tâches d'entraînement. Le Centaur Mk. I était équipé d'un canon anti-char de 6 livres et le Mk. II était doté de canons larges de 15,5 pouces. Le Mk. III était armé d'un canon de 75mm tandis que le Mk. IV d'appui rapproché montait un obusier de 75mm tirant trois types de munitions: fumigènes, explosives et explosives anti-char. La portée efficace de cette arme était de 2.500 mètres. Bien que les premiers Centaur furent employés pour l'entraînement, 80 Mk. IV furent transférés en même temps que 20 Sherman Mk. IV aux Royal Marines en prévision du Débarquement en Normandie.

Ensuite, le Centaur fut remplacé par le Cromwell. Le prototype arriva en juillet 1942, la production fut lancée un mois plus tard. Les essais du prototype avaient mis en évidence de sérieux problèmes avec le moteur Liberty. Il cassait à haut régime, et les Centaur furent relégués à des tâches d'entraînement. Le Centaur Mk. I était équipé d'un canon anti-char de 6 livres et le Mk. II était doté de canons larges de 15,5 pouces. Le Mk. III était armé d'un canon de 75mm tandis que le Mk. IV d'appui rapproché montait un obusier de 75mm tirant trois types de munitions: fumigènes, explosives et explosives anti-char. La portée efficace de cette arme était de 2.500 mètres. Bien que les premiers Centaur furent employés pour l'entraînement, 80 Mk. IV furent transférés en même temps que 20 Sherman Mk. IV aux Royal Marines en prévision du Débarquement en Normandie.

Ensuite, le Centaur fut remplacé par le Cromwell. Le prototype arriva en juillet 1942, la production fut lancée un mois plus tard. Les essais du prototype avaient mis en évidence de sérieux problèmes avec le moteur Liberty. Il cassait à haut régime, et les Centaur furent relégués à des tâches d'entraînement. Le Centaur Mk. I était équipé d'un canon anti-char de 6 livres et le Mk. II était doté de canons larges de 15,5 pouces. Le Mk. III était armé d'un canon de 75mm tandis que le Mk. IV d'appui rapproché montait un obusier de 75mm tirant trois types de munitions: fumigènes, explosives et explosives anti-char. La portée efficace de cette arme était de 2.500 mètres. Bien que les premiers Centaur furent employés pour l'entraînement, 80 Mk. IV furent transférés en même temps que 20 Sherman Mk. IV aux Royal Marines en prévision du Débarquement en Normandie.

Ensuite, le Centaur fut remplacé par le Cromwell. Le prototype arriva en juillet 1942, la production fut lancée un mois plus tard. Les essais du prototype avaient mis en évidence de sérieux problèmes avec le moteur Liberty. Il cassait à haut régime, et les Centaur furent relégués à des tâches d'entraînement. Le Centaur Mk. I était équipé d'un canon anti-char de 6 livres et le Mk. II était doté de canons larges de 15,5 pouces. Le Mk. III était armé d'un canon de 75mm tandis que le Mk. IV d'appui rapproché montait un obusier de 75mm tirant trois types de munitions: fumigènes, explosives et explosives anti-char. La portée efficace de cette arme était de 2.500 mètres. Bien que les premiers Centaur furent employés pour l'entraînement, 80 Mk. IV furent transférés en même temps que 20 Sherman Mk. IV aux Royal Marines en prévision du Débarquement en Normandie.

Ensuite, le Centaur fut remplacé par le Cromwell. Le prototype arriva en juillet 1942, la production fut lancée un mois plus tard. Les essais du prototype avaient mis en évidence de sérieux problèmes avec le moteur Liberty. Il cassait à haut régime, et les Centaur furent relégués à des tâches d'entraînement. Le Centaur Mk. I était équipé d'un canon anti-char de 6 livres et le Mk. II était doté de canons larges de 15,5 pouces. Le Mk. III était armé d'un canon de 75mm tandis que le Mk. IV d'appui rapproché montait un obusier de 75mm tirant trois types de munitions: fumigènes, explosives et explosives anti-char. La portée efficace de cette arme était de 2.500 mètres. Bien que les premiers Centaur furent employés pour l'entraînement, 80 Mk. IV furent transférés en même temps que 20 Sherman Mk. IV aux Royal Marines en prévision du Débarquement en Normandie.

Ensuite, le Centaur fut remplacé par le Cromwell. Le prototype arriva en juillet 1942, la production fut lancée un mois plus tard. Les essais du prototype avaient mis en évidence de sérieux problèmes avec le moteur Liberty. Il cassait à haut régime, et les Centaur furent relégués à des tâches d'entraînement. Le Centaur Mk. I était équipé d'un canon anti-char de 6 livres et le Mk. II était doté de canons larges de 15,5 pouces. Le Mk. III était armé d'un canon de 75mm tandis que le Mk. IV d'appui rapproché montait un obusier de 75mm tirant trois types de munitions: fumigènes, explosives et explosives anti-char. La portée efficace de cette arme était de 2.500 mètres. Bien que les premiers Centaur furent employés pour l'entraînement, 80 Mk. IV furent transférés en même temps que 20 Sherman Mk. IV aux Royal Marines en prévision du Débarquement en Normandie.

Ensuite, le Centaur fut remplacé par le Cromwell. Le prototype arriva en juillet 1942, la production fut lancée un mois plus tard. Les essais du prototype avaient mis en évidence de sérieux problèmes avec le moteur Liberty. Il cassait à haut régime, et les Centaur furent relégués à des tâches d'entraînement. Le Centaur Mk. I était équipé d'un canon anti-char de 6 livres et le Mk. II était doté de canons larges de 15,5 pouces. Le Mk. III était armé d'un canon de 75mm tandis que le Mk. IV d'appui rapproché montait un obusier de 75mm tirant trois types de munitions: fumigènes, explosives et explosives anti-char. La portée efficace de cette arme était de 2.500 mètres. Bien que les premiers Centaur furent employés pour l'entraînement, 80 Mk. IV furent transférés en même temps que 20 Sherman Mk. IV aux Royal Marines en prévision du Débarquement en Normandie.

Ensuite, le Centaur fut remplacé par le Cromwell. Le prototype arriva en juillet 1942, la production fut lancée un mois plus tard. Les essais du prototype avaient mis en évidence de sérieux problèmes avec le moteur Liberty. Il cassait à haut régime, et les Centaur furent relégués à des tâches d'entraînement. Le Centaur Mk. I était équipé d'un canon anti-char de 6 livres et le Mk. II était doté de canons larges de 15,5 pouces. Le Mk. III était armé d'un canon de 75mm tandis que le Mk. IV d'appui rapproché montait un obusier de 75mm tirant trois types de munitions: fumigènes, explosives et explosives anti-char. La portée efficace de cette arme était de 2.500 mètres. Bien que les premiers Centaur furent employés pour l'entraînement, 80 Mk. IV furent transférés en même temps que 20 Sherman Mk. IV aux Royal Marines en prévision du Débarquement en Normandie.

Ensuite, le Centaur fut remplacé par le Cromwell. Le prototype arriva en juillet 1942, la production fut lancée un mois plus tard. Les essais du prototype avaient mis en évidence de sérieux problèmes avec le moteur Liberty. Il cassait à haut régime, et les Centaur furent relégués à des tâches d'entraînement. Le Centaur Mk. I était équipé d'un canon anti-char de 6 livres et le Mk. II était doté de canons larges de 15,5 pouces. Le Mk. III était armé d'un canon de 75mm tandis que le Mk. IV d'appui rapproché montait un obusier de 75mm tirant trois types de munitions: fumigènes, explosives et explosives anti-char. La portée efficace de cette arme était de 2.500 mètres. Bien que les premiers Centaur furent employés pour l'entraînement, 80 Mk. IV furent transférés en même temps que 20 Sherman Mk. IV aux Royal Marines en prévision du Débarquement en Normandie.

Ensuite, le Centaur fut remplacé par le Cromwell. Le prototype arriva en juillet 1942, la production fut lancée un mois plus tard. Les essais du prototype avaient mis en évidence de sérieux problèmes avec le moteur Liberty. Il cassait à haut régime, et les Centaur furent relégués à des tâches d'entraînement. Le Centaur Mk. I était équipé d'un canon anti-char de 6 livres et le Mk. II était doté de canons larges de 15,5 pouces. Le Mk. III était armé d'un canon de 75mm tandis que le Mk. IV d'appui rapproché montait un obusier de 75mm tirant trois types de munitions: fumigènes, explosives et explosives anti-char. La portée efficace de cette arme était de 2.500 mètres. Bien que les premiers Centaur furent employés pour l'entraînement, 80 Mk. IV furent transférés en même temps que 20 Sherman Mk. IV aux Royal Marines en prévision du Débarquement en Normandie.

Ensuite, le Centaur fut remplacé par le Cromwell. Le prototype arriva en juillet 1942, la production fut lancée un mois plus tard. Les essais du prototype avaient mis en évidence de sérieux problèmes avec le moteur Liberty. Il cassait à haut régime, et les Centaur furent relégués à des tâches d'entraînement. Le Centaur Mk. I était équipé d'un canon anti-char de 6 livres et le Mk. II était doté de canons larges de 15,5 pouces. Le Mk. III était armé d'un canon de 75mm tandis que le Mk. IV d'appui rapproché montait un obusier de 75mm tirant trois types de munitions: fumigènes, explosives et explosives anti-char. La portée efficace de cette arme était de 2.500 mètres. Bien que les premiers Centaur furent employés pour l'entraînement, 80 Mk. IV furent transférés en même temps que 20 Sherman Mk. IV aux Royal Marines en prévision du Débarquement en Normandie.

Ensuite, le Centaur fut remplacé par le Cromwell. Le prototype arriva en juillet 1942, la production fut lancée un mois plus tard. Les essais du prototype avaient mis en évidence de sérieux problèmes avec le moteur Liberty. Il cassait à haut régime, et les Centaur furent relégués à des tâches d'entraînement. Le Centaur Mk. I était équipé d'un canon anti-char de 6 livres et le Mk. II était doté de canons larges de 15,5 pouces. Le Mk. III était armé d'un canon de 75mm tandis que le Mk. IV d'appui rapproché montait un obusier de 75mm tirant trois types de munitions: fumigènes, explosives et explosives anti-char. La portée efficace de cette arme était de 2.500 mètres. Bien que les premiers Centaur furent employés pour l'entraînement, 80 Mk. IV furent transférés en même temps que 20 Sherman Mk. IV aux Royal Marines en prévision du Débarquement en Normandie.

Ensuite, le Centaur fut remplacé par le Cromwell. Le prototype arriva en juillet 1942, la production fut lancée un mois plus tard. Les essais du prototype avaient mis en évidence de sérieux problèmes avec le moteur Liberty. Il cassait à haut régime, et les Centaur furent relégués à des tâches d'entraînement. Le Centaur Mk. I était équipé d'un canon anti-char de 6 livres et le Mk. II était doté de canons larges de 15,5 pouces. Le Mk. III était armé d'un canon de 75mm tandis que le Mk. IV d'appui rapproché montait un obusier de 75mm tirant trois types de munitions: fumigènes, explosives et explosives anti-char. La portée efficace de cette arme était de 2.500 mètres. Bien que les premiers Centaur furent employés pour l'entraînement, 80 Mk. IV furent transférés en même temps que 20 Sherman Mk. IV aux Royal Marines en prévision du Débarquement en Normandie.

Ensuite, le Centaur fut remplacé par le Cromwell. Le prototype arriva en juillet 1942, la production fut lancée un mois plus tard. Les essais du prototype avaient mis en évidence de sérieux problèmes avec le moteur Liberty. Il cassait à haut régime, et les Centaur furent relégués à des tâches d'entraînement. Le Centaur Mk. I était équipé d'un canon anti-char de 6 livres et le Mk. II était doté de canons larges de 15,5 pouces. Le Mk. III était armé d'un canon de 75mm tandis que le Mk. IV d'appui rapproché montait un obusier de 75mm tirant trois types de munitions: fumigènes, explosives et explosives anti-char. La portée efficace de cette arme était de 2.500 mètres. Bien que les premiers Centaur furent employés pour l'entraînement, 80 Mk. IV furent transférés en même temps que 20 Sherman Mk. IV aux Royal Marines en prévision du Débarquement en Normandie.

Ensuite, le Centaur fut remplacé par le Cromwell. Le prototype arriva en juillet 1942, la production fut lancée un mois plus tard. Les essais du prototype avaient mis en évidence de sérieux problèmes avec le moteur Liberty. Il cassait à haut régime, et les Centaur furent relégués à des tâches d'entraînement. Le Centaur Mk. I était équipé d'un canon anti-char de 6 livres et le Mk. II était doté de canons larges de 15,5 pouces. Le Mk. III était armé d'un canon de 75mm tandis que le Mk. IV d'appui rapproché montait un obusier de 75mm tirant trois types de munitions: fumigènes, explosives et explosives anti-char. La portée efficace de cette arme était de 2.500 mètres. Bien que les premiers Centaur furent employés pour l'entraînement, 80 Mk. IV furent transférés en même temps que 20 Sherman Mk. IV aux Royal Marines en prévision du Débarquement en Normandie.

Ensuite, le Centaur fut remplacé par le Cromwell. Le prototype arriva en juillet 1942, la production fut lancée un mois plus tard. Les essais du prototype avaient mis en évidence de sérieux problèmes avec le moteur Liberty. Il cassait à haut régime, et les Centaur furent relégués à des tâches d'entraînement. Le Centaur Mk. I était équipé d'un canon anti-char de 6 livres et le Mk. II était doté de canons larges de 15,5 pouces. Le Mk. III était armé d'un canon de 75mm tandis que le Mk. IV d'appui rapproché montait un obusier de 75mm tirant trois types de munitions: fumigènes, explosives et explosives anti-char. La portée efficace de cette arme était de 2.500 mètres. Bien que les premiers Centaur furent employés pour l'entraînement, 80 Mk. IV furent transférés en même temps que 20 Sherman Mk. IV aux Royal Marines en prévision du Débarquement en Normandie.

Ensuite, le Centaur fut remplacé par le Cromwell. Le prototype arriva en juillet 1942, la production fut lancée un mois plus tard. Les essais du prototype avaient mis en évidence de sérieux problèmes avec le moteur Liberty. Il cassait à haut régime, et les Centaur furent relégués à des tâches d'entraînement. Le Centaur Mk. I était équipé d'un canon anti-char de 6 livres et le Mk. II était doté de canons larges de 15,5 pouces. Le Mk. III était armé d'un canon de 75mm tandis que le Mk. IV d'appui rapproché montait un obusier de 75mm tirant trois types de munitions: fumigènes, explosives et explosives anti-char. La portée efficace de cette arme était de 2.500 mètres. Bien que les premiers Centaur furent employés pour l'entraînement, 80 Mk. IV furent transférés en même temps que 20 Sherman Mk. IV aux Royal Marines en prévision du Débarquement en Normandie.

Ensuite, le Centaur fut remplacé par le Cromwell. Le prototype arriva en juillet 1942, la production fut lancée un mois plus tard. Les essais du prototype avaient mis en évidence de sérieux problèmes avec le moteur Liberty. Il cassait à haut régime, et les Centaur furent relégués à des tâches d'entraînement. Le Centaur Mk. I était équipé d'un canon anti-char de 6 livres et le Mk. II était doté de canons larges de 15,5 pouces. Le Mk. III était armé d'un canon de 75mm tandis que le Mk. IV d'appui rapproché montait un obusier de 75mm tirant trois types de munitions: fumigènes, explosives et explosives anti-char. La portée efficace de cette arme était de 2.500 mètres. Bien que les premiers Centaur furent employés pour l'entraînement, 80 Mk. IV furent transférés en même temps que 20 Sherman Mk. IV aux Royal Marines en prévision du Débarquement en Normandie.

Ensuite, le Centaur fut remplacé par le Cromwell. Le prototype arriva en juillet 1942, la production fut lancée un mois plus tard. Les essais du prototype avaient mis en évidence de sérieux problèmes avec le moteur Liberty. Il cassait à haut régime, et les Centaur furent relégués à des tâches d'entraînement. Le Centaur Mk. I était équipé d'un canon anti-char de 6 livres et le Mk. II était doté de canons larges de 15,5 pouces. Le Mk. III était armé d'un canon de 75mm tandis que le Mk. IV d'appui rapproché montait un obusier de 75mm tirant trois types de munitions: fumigènes, explosives et explosives anti-char. La portée efficace de cette arme était de 2.500 mètres. Bien que les premiers Centaur furent employés pour l'entraînement, 80 Mk. IV furent transférés en même temps que 20 Sherman Mk. IV aux Royal Marines en prévision du Débarquement en Normandie.

Ensuite, le Centaur fut remplacé par le Cromwell. Le prototype arriva en juillet 1942, la production fut lancée un mois plus tard. Les essais du prototype avaient mis en évidence de sérieux problèmes avec le moteur Liberty. Il cassait à haut régime, et les Centaur furent relégués à des tâches d'entraînement. Le Centaur Mk. I était équipé d'un canon anti-char de 6 livres et le Mk. II était doté de canons larges de 15,5 pouces. Le Mk. III était armé d'un canon de 75mm tandis que le Mk. IV d'appui rapproché montait un obusier de 75mm tirant trois types de munitions: fumigènes, explosives et explosives anti-char. La portée efficace de cette arme était de 2.500 mètres. Bien que les premiers Centaur furent employés pour l'entraînement, 80 Mk. IV furent transférés en même temps que 20 Sherman Mk. IV aux Royal Marines en prévision du Débarquement en Normandie.

Ensuite, le Centaur fut remplacé par le Cromwell. Le prototype arriva en juillet 1942, la production fut lancée un mois plus tard. Les essais du prototype avaient mis en évidence de sérieux problèmes avec le moteur Liberty. Il cassait à haut régime, et les Centaur furent relégués à des tâches d'ent

ノルマンディのセントー Mk.IV

1942年のフランス・ディエップへの奇襲上陸作戦の後、英國海兵隊は防御体制の整った海岸への強襲上陸など、共同作戦の練習を続けていました。1944年初めには、ノルマンディ上陸作戦に備えて歩兵部隊への火力支援を目的とした海兵隊機甲支援グループ(A SG)が創設され、80輛のセントー Mk.IVが20輛のシャーマン Mk.V 装甲駆逐車とともに配備されました。これらのセントーは戦車場陸艇に積まれた状態で、着岸前から援護射撃を開始し、上陸後も歩兵部隊への火力支援を続ける事が任務だったのです。戦車揚陸艇にはセントー2輌とシャーマン1輌、あるいはセントーのみ2輌が積載されました。上陸にあたって、A SGはイギリス第2軍の上陸地点である、ゴールド、ジュノー、スワード3つの3ヶ所に分散配置され、主力部隊の第一波上陸を援護しました。A SGは上陸後、海岸に留まるよう命令されましたが士気の高い隊員達はこの命令を無視し、編成を立て直した上でさらに内陸に向かって進撃、ドイツ第711、716

The Centaur Mk. IV at Normandy

After the 1942 Dieppe raid, the Royal Marine Division refined the techniques for combined operations such as assault landings on enemy fortified beaches. The division was later disbanded, but the Armored Support Group it proposed was formed in early 1944. The ASG was responsible for providing fire support to the infantry units used in the initial assault on the beachhead. The tanks would fire their guns while ashore in their landing craft; then they would land and continue their work from the beach. To assist in fire support, white identification markings were placed on the turret. The markings could be read by binocular equipped spotters, this helped align the turrets even if smoke obscured the direct line of sight to the target. The ASG was dispersed along the

Der Centaur Mk. IV in der Normandie

Nach der Schlacht von Dieppe im Jahr 1942 verbesserten die Königlichen Marinen die Taktiken für die Kombinierten Operationen wie etwa Landeangriffe auf voneinander abgesetzte Küstenabschnitte. Die Divisioen wurde später aufgelöst, aber die gepanzerte Nachschubtruppe ASG, die man beabsichtigt hatte, wurde anfangs 1944 gegründet. Die ASG war zuständig für den Feuerunterstützung der Infanterie-Einheiten, welche bei der ersten Einstürmung der Küste der Normandie eingesetzt waren. Die Panzer sollten ihre Kanonen schon auf See von ihren Landungsbooten aus feuern, dann landen und ihren Auftrag am Ufer weiter forsetzen. Als Hilfe zur Zielausrichtung wurden am Turm weiße Gradmarken angebracht. Diese Marken konnten von mit Ferngläsern ausgestatteten Spähern abgelesen werden, die dadurch beim Ausrichten der Turme mithilfen konnten, auch wenn die direkte Sicht auf das Ziel durch Rauchentwicklung behindert war.

Le Centaur Mk. IV en Normandie


Après l'échec du raid de Dieppe en 1942, la Division des Royal Marines en tira les enseignements et affina sa tactique pour des opérations combinées tel l'assaut de plages fortifiées par l'ennemi. La Division fut par la suite dissoute mais le Armoured Support Group, Groupe d'appui blindé fut créé au début de 1944. L'ASG était responsable de l'appui-feu pour détruire les fortifications et détruire les unités d'infanterie ennemis. Les chars devaient tirer depuis leurs bateaux de débarquement, puis débarquer et continuer les combats à terre. Des marques étaient peintes sur le tourelle pour aider les observateurs équipés de jumelles. Cela

歩兵師団、そして第21戦車師団の一部と交戦しました。海岸周辺の拠点を制圧した後、A SGを含む英國海兵隊の多くは本国へ戻りました。6月末には全ての海兵隊がノルマンディを後にしたと記録されています。ノルマンディ上陸作戦に参加したセントーの大きな特徴は、砲塔全周にわたりて白く書き込まれた砲塔旋回角度を示す大きな目盛りと数字でした。これは戦車揚陸艇上から目標を射撃する際の照準用の目盛りです。戦車揚陸艇の後部には高倍率の双眼鏡を携帯した観測員が乗り込み、数隻でチームを組んで海岸に向かって平行に進みます。そして、揚陸艇上から主力部隊への援護射撃を開始しますが、砲弾などで目標を直接照準できない場合には、他の艇の砲塔旋回角度を観測員が双眼鏡で確認して照準、射撃を続けるのです。セントー Mk.IV の強力な95mm榴弾砲は各海岸に点在している障害物やトーチカなどの防御撃点の破壊に威力を發揮し、上陸中の歩兵部隊の損害を著しく軽減しました。

three landing areas of the 2nd British Army, Gold, Juno, and Sword Beaches. The Centaurs were used to destroy beach obstacles, pillboxes, and other strongpoints that dotted the coastline. The ASG were ordered to stay on the beaches, but the Royal Marines ignored this order, re-grouped and were soon driving inland attacking targets of opportunity. Forces engaged were German 711th and 716th Infantry Divisions, there were also clashes with the 21st Panzer Division. As the beachhead was consolidated many of the Royal Marines, including the ASG, were withdrawn back to Britain. All are reported to have left Normandy by the end of June.

The ASG wurde auf die drei Landezonen der 2. Britischen Armee, Gold, Juno und Sword Beaches verteilt. Die Centaurs wurden eingesetzt zur Zerstörung von Strandhindernissen, Pillboxen und anderen Befestigungsanlagen, die entlang der Küste verteilt waren. Die ASG hatte eigentlich die Order, auf dem Strand zu bleiben, aber die Royal Marines ignorierten dies darunter hinweg, formierten sich neu und fuhren bald Angriffe auf eigentlich erscheinende Ziele auf dem Festland. Die Streitkräfte kämpften gegen die Deutsche 711. und 716. Infanterie-Division, es kam auch zum Aufeinandertreffen mit der 21. Panzerdivision. Als der Brückenkopf gefestigt war, wurden viele der Royal Marines, einschließlich der ASG, nach England zurückbeordert. Es wird berichtet, daß es Ende Juni alle die Normandie verlassen hatten.

permettait de pointer la tourelle même si la vue de l'objectif était obscurcie par la fumée. L'ASG fut dispersé le long des trois zones de débarquement de la 2^e Armée Britannique, les plages Gold, Sword et Juno. Les Centaurs y furent employés pour détruire les fortifications et empêcher les unités d'infanterie ennemis. Les chars devaient tirer depuis leurs bateaux de débarquement, puis débarquer et attaquer les objectifs d'opportunité à l'intérieur des terres. Ils engagèrent les 711ème et 716ème Divisions d'infanterie allemandes et éurent quelques échauffourées avec la 21^e Panzer Division. Une fois la tête de pont consolidée, la plupart des Royal Marines, y compris ceux de l'ASG furent repliés en Grande Bretagne. Cela



2



作る前にかならず
お読み下さい。
Read before assembly.
Erst lesen — dann bauen.
A lire avant assemblage.

●このキットは組み立て式モデルです。作る前に必ず説明書を最後までお読み下さい。また小学生などの低年齢の方が組み立てる時は、保護者の方もお読み下さい。

●接着剤や溶剤は、必ずプラスチックモールド用をお使い下さい。

●Read carefully and fully understand the instructions before commencing assembly. A supervising adult should also read the instructions if a child assembles the model.

●Remove plating from areas to be cemented.

●Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen, sollten Sie alle Anweisungen gelesen und verstanden haben. Falls ein Kind das Modell zusammenbaut, sollte ein beaufsichtigender Erwachsener die Bauanleitung ebenfalls gelesen haben.

●An den Klebestellen muß die Chromschicht abgeschabt werden.

△ 注意

●工具の使用には十分注意して下さい。特にナイフ、ニッパーなどの刃物によるケガや事故に注意して下さい。

●接着剤や溶剤は使用する前にそれぞれの注意書きをよく読み、指示に従って正しく使用し、使用する時は換気を十分にして下さい。

●小さなお子様のいる方での工作は避け下さい。小さな部品の飲み込みや、ビニール袋をかぶつての窒息などの危険な状況が考えられます。

△ CAUTION

●When assembling this kit, tools including knives are used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

●Bien lire et assimiler les instructions avant de commencer l'assemblage. La construction du modèle par un enfant doit s'effectuer sous la surveillance d'un adulte.

●Enlever le revêtement chromé des parties à encoller.

●用意する工具。Tools recommended / Benötigtes Werkzeug / Outilage nécessaire

接着剤(プラスチック用)

Cement
Kleber
Colle

ニッパー
Side cutters
Sectenschneider
Pince coupante

ナイフ
Modeling knife / Modellermesser
Couteau de modélisme

ピンセット
Tweezers
Pinzette
Préciseuses

瞬間接着剤
Instant cement
Sekundenkleber
Colle rapide (cyanoacrylate)

XF-1 ●フラットカラーブラック / Flat black / Matt Schwarz /

XF-2 ●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß /

XF-15 ●フラットグリーン / Flat green / Matt Grün / Vert mat

XF-56 ●マットグリーン / Metallic grey/Grau/Métal gris vert mat

XF-57 ●マットブルー / Buff / Lederfarben / Chamois

XF-61 ●ダークグリーン / Dark green / Dunkelgrün /

Vert foncé

XF-52 ●フラットアース / Flat earth / Erdfarbe / Terre mat

XF-56 ●マットグリーン / Metallic grey/Grau/Métal gris vert mat

XF-57 ●マットブルー / Buff / Lederfarben / Chamois

XF-61 ●ダークグリーン / Dark green / Dunkelgrün /

Vert foncé

XF-64 ●レッドブラウン / Red brown / Rotbraun /

Rouge brun

ピンバイス (ドリル刃) 1mm、1.5mm
Pinselbit / Drill bit 1mm, 1.5mm
Schraubstift (1 mm und 1.5 mm Spiralbohrer)
Outil à percer (forêt de 1 et 1.5 mm de diamètre)

塗装指示のマークです。タミヤカラ

This mark denotes numbers for Tamya Paint colors. Dieses Zeichen gibt die Tamya-Farbnummern an. Ce signe indique la référence de la peinture TAMYA à utiliser.

X-10 ●ガーメット / Gun metal / Metal-Grau / Gris acier

X-15 ●コヨーネルグレー / Gold leaf / Gold glänzend / Doré

X-18 ●セミグロスブラック / Semi gloss black / Seiden glanz Schwarz / Noir satiné

XF-1 ●フラットブラック / Flat black / Matt Schwarz /

XF-2 ●フラットホワイト / Flat white / Matt Weiß /

XF-15 ●フラットグリーン / Flat green / Matt Grün / Vert mat

XF-56 ●マットグリーン / Metallic grey/Grau/Métal gris vert mat

XF-57 ●マットブルー / Buff / Lederfarben / Chamois

XF-61 ●ダークグリーン / Dark green / Dunkelgrün /

Vert foncé

XF-52 ●フラットアース / Flat earth / Erdfarbe / Terre mat

XF-56 ●マットグリーン / Metallic grey/Grau/Métal gris vert mat

XF-57 ●マットブルー / Buff / Lederfarben / Chamois

XF-61 ●ダークグリーン / Dark green / Dunkelgrün /

Vert foncé

XF-64 ●レッドブラウン / Red brown / Rotbraun /

Rouge brun

und Farben für Plastik verwenden.

●Bausatz von kleinen Kindern fernhalten. Verhindern Sie, daß Kinder irgendwelche Bauteile an den Mund nehmen oder Plastikstücke über den Kopf ziehen.

PRECAUTION

●L'assemblage de ce kit requiert de l'outilage, en particulier des outils de modélisme. Maintenez les outils hors de portée des enfants. Mariez les précautions pour éviter toute blessure.

△ VORSICHT!

●Beim Zusammenbau dieses Bausatzes werden Werkzeuge einschließlich Messer verwendet. Zur Vermeidung von Verletzungen ist besondere Vorsicht an gebraucht.

●Wenn Sie Farben und/oder Kleber verwenden (nicht im Bausatz enthalten), beachten und befolgen Sie die dort beiliegenden Anweisungen. Nur Klebstoff darf

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.






●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.

●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.

used. Extra care should be taken to avoid personal injury.

●Read and follow the instructions supplied with paints and/or cement, if used (not included in kit). Use plastic cement and paints only.


●Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to suck any part, or pull vinyl bag over the head.



9

前面装甲板の取り付け
Attaching front armor plate
Anbringung der vorderen Panzerplatte
Fixation de la plaque de blindage frontale

前面装甲板
Front armor plate
Vordere Panzerplatte
Plaque de blindage frontale


**10**

雜具箱の取り付け

Attaching storage box

Gepäckkasten-Einbau

Fixation du caisson de rangement


**11**






ガンナーズハッチの取り付け

Attaching gunner's hatch

Anbringung der Luke für den Schützen

Trappe du tireur





17

ワイヤーロープの組み立て

Tow cable

Zugseil


Câble de remorquage

★2組作ります。

★Make 2.

★2 Satz anfertigen.

★Faire 2 jeux.



★ワイヤーロープは糸を12.5cmの長さに4本切り出して、2本ずつまとめ、糸の両端にA17を取り付けたものを2本作ります。

★Cut the string into 12.5cm in length. Make 4 lengths. Attach A17s on both ends as shown.

★Faden in Abschnitte von 12.5cm Länge schneiden. 4 Abschnitte anfertigen. An beiden Enden A17 gemäß Abbildung anbringen.

★Couper une longueur de 12.5cm de ficelle. Couper 4 longueurs. Fixer A17 à chacune des extrémités comme montré.

12.5cm


18

ドライバーズハッチの取り付け

Driver's hatch

Fahrerluke

Trappe du conducteur



〈ドライバーズハッチ〉

Driver's hatch

Fahrerluke

Trappe du conducteur

〈R〉

B7



〈L〉

B8




〈ドライバーズハッチ開状態〉

Driver's hatch open

Fahrerluke offen

Trappe du conducteur ouverte



ワイヤーロープ
Tow cable
Zugseil
Câble de remorquage

不要部品

Not used.

Nicht verwendet.

Non utilisé.

A3, 7, 18, 21×3, B1,

C1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 18,

D11, 12, 19, 20, 24, 27, 34,

G3～G6, ポリキャップ / poly cap

★ドライバーズハッチを開状態にするとこの戦車の構造上、砲塔は正面以外向けられなくなります。

★Driver's hatch can be opened only when the turret is aimed at front.

★Die Fahrerluke kann nur bei nach vorne gerichtetem Turm geöffnet werden.

★La trappe du conducteur ne peut être ouverte que lorsque le canon est pointé vers l'avant.

〈英國海兵隊機甲支援グループ第1連隊第2中隊H小隊（1944年6月フランス、ノルマンディ）〉

RMASG 1st Armoured Support Regiment, 2nd Battery, H Troop (Normandy, France 1944 June)

XF-52

